

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Школа № 37»
А.В. Власова
_____ 2021г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 37»**

**г. Нижний Новгород
2021год**

**Адресная программа (план)
адаптации ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГ**

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 37» (МБОУ «Школа № 37»	603083 г.Нижний Новгород, ул.Южное шоссе дом 49А	4	5	6	7	8	9	10	11
				<p>1. Территория, прилегающая к зданию. Адаптация входов на территорию, либо альтернативная форма – выделение пешеходного пути при въезде через ворота с нанесением ограничительной разметки, в том числе ремонт пешеходной дорожки. Обеспечение тактильными средствами и средствами информационной поддержки на путях движения. Адаптация подходов к объекту.</p> <p>2. Вход в здание Адаптация лестницы, в том числе ремонт ступеней, установка дополнительных поручней,</p>	<p>ПСД Установка тактильных средств информации</p>	<p>ДП-В 2023г-2029г</p>	<p>Согласно сметной документации</p>	<p>Бюджет</p>	<p>Руководитель учреждения</p>	<p>01.09.2030г.</p>
					<p>Установка тактильных средств информации</p>	<p>ДПВ 2025-2030</p>	<p>Согласно сметной документации</p>	<p>Бюджет</p>	<p>Руководитель учреждения</p>	<p>01.09.2030</p>

						тактильных средств. Выделение краевых ступеней Установка пандуса, ремонт крыльца; установка тактильных средств. Замена дверного блока, устранение порога. Установка тактильных средств информации.									
						3. Пути движения внутри здания Выделение краевых ступеней. Замена межэтажных дверей с 1 по 4 этаж, переоборудование входной группы запасного выхода из холла 1 этажа. Установка тактильных средств информации.				ПСД Установка тактильных средств информации	ДПВ 2020г-2023г	Согласно сметной документации	Бюджет	Руководитель учреждения	01.09.2023
						4. Зоны целевого назначения здания Адаптация дверных проемов. Устранение порогов, в том числе ремонт ступеней, установка дополнительных поручней.				Адаптация дверных проемов Ремонт ступеней	ДПВ 2025-2030г	500,00	Бюджет	Руководитель учреждения	01.09.2023

				Оборудование гардероба в служебном помещении	ДПВ 2020-2029г	900,00	Бюджет	Руководитель учреждения	01.09.2029
				5. Санитарно-гигиенические помещения. Переоборудование туалетной комнаты, расширение дверного проема, установка кнопки вызова. Компенсационные мероприятия. Оборудование гардероба в служебном помещении					
				6. Система информации на объекте. Установка тактильных средств информации	ДПВ 2020-2023г	180,00	Бюджет	Руководитель учреждения	01.09.2024

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 37» (МБОУ «Школа № 37»)

Директор школы



Власова А.В.

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Школа № 37»

Власова А.В.

20 21 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ (к паспорту доступности ОИ)

« 26 » 02 20 21 г.

Автозаводский район

Наименование муниципального образования Нижегородской области

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 37» (МБОУ «Школа № 37»)
- 1.2. Адрес объекта 603083 г. Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, дом 49А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 4 этажа, 5976,1 кв.м
 - часть здания _____ этажа, _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 17374 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021г, капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 37» (МБОУ «Школа № 37»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603083, г. Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, дом 49А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Обучение по программам: начальное образование, основное общее, среднее общее образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

От остановки автобуса «Школа» МТ №№13,40,63,81,97, 301, авт. №31,11,69, 40, Тр. № 12,14
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта от 240 м
- 3.2.2 время движения (пешком) до 5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать есть – бордюр)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-В	-
2	Вход (входы) в здание	ВНД-И (К, С) ДУ-И (О, У, Г)	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-И (К, С) ДУ-И (О, У, Г)	В, Л, 3В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД-И (К, С) ДУ-И (О, У, Г)	УК, МК, Б, Ст, СЗ, Аз
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И (К, С) ДУ-И (О, У, Г)	Т, Г
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-В	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД-И (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий (Замена асфальтного покрытия)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания в ряде кабинетов
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021–2030 гг.
в рамках исполнения адресной программы
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4. согласование на Комиссии

Комиссия по вопросам, связанным с формированием безбарьерной среды
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Департамент образования администрации г. Нижнего Новгорода;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ 4 _____ л. _____

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии: директор  Власова А.В.

Члены комиссии:

Заместитель директора  Рябова О.А.

Заместитель директора  Калабухова М.И.

Специалист по ОТ  Забловская Э.И.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ «Школа № 37» ул. Южное Шоссе, дом 49А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Отсутствие системы средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3)	все	Установка системы средств информационной поддержки.	Установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Имеются перепады высот покрытия. Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке. Отсутствует разметка на пути следования. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4)	все	Адаптация подходов к объекту, в т.ч. установка тактильных средств и средств информационной поддержки. Нанесение разметки на пути следования до входа в ОИ	ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Не требуется						
1.4	Пандус (наружный)	Не требуется						
1.5	Авгостоянка и парковка	Не требуется						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Рекомендации по адаптации вид работ
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ - В	Адаптация подходов к объекту, поверхности покрытия, в т.ч. исключить перепады высот покрытия. Обеспечение тактильными средствами и средствами информационной поддержки на всех путях движения.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Адаптировать прилегающую территорию

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБОУ « Школа № 37», ул. Южное Шоссе, д.49А.
Центральный вход.
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Отсутствие поручней. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12)	О, С, К, Г	Адаптация лестницы, установка дополнительных поручней.	ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию. Нарушение СП 59.13330.2012. (п.5.1.4, 5.4.2)	О,С,К,Г,У	Установка тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию.	Ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	Высота порога при входе не соответствуют требованиям. Отсутствие эргономичной ручки. Нарушение СП 59.13330.2012. (п.5.1.4, 5.4.2)	К,О,С	Замена дверного блока, устранение порога. Установка тактильных средств информации	Ремонт
2.5	Тамбур	есть	Высота порога при входе не соответствуют требованиям. СП 59.13330.2012. (п.5.1.4)	К,О,С	Устранение порога	Ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Рекомендации по адаптации вид работы
Вход (входы) в здание. Центральный вход.	ВНД-И (К, О,С) ДУ-И (Г, У)	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Адаптация лестницы центрального входа, установка тактильных средств информации.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Школа № 37» ул. Южное шоссе, дом 49А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	Отсутствуют тактильные средства информации.	К, О, С,	Установка тактильных средств информации.	Установка
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	Отсутствуют поручни. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.10). Отсутствует тактильная полоса. СП 59.13330.2012 (п.4.1.12). Боковые края ступеней не примыкающие к стене не имеют бортиков. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.9)	К, О, С	Адаптация лестницы. Выделение цветом краевых ступеней. Замена дверной перегородки.	Ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	Не соответствует требованиям СП 59.13330.2012 (п.5.1.4)	К, О-	Замена двери	Ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		На путях эвакуации перепады высот (пороги). Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой (тактильными средствами).	Все	Устранение порогов, выделение краевых ступеней.	Ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД-И (К,С) ДУ-И (О,Г, У)	Ремонт текущий.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Адаптация лестниц внутри здания для полного доступа инвалидов всех категорий**

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБОУ «Школа № 37» ул. Южное Шоссе, дом 49А
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Работы по адаптации объектов				
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Высота порогов не соответствует требованиям. Ширина дверных проемов в мед. кабинете и в библиотеке не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.4)	К, О, С	Устранение порогов. Адаптация дверных блоков	Ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	Столовая, актовый зал – отсутствие поручней, краевые ступени не выделены цветом или фактурой (тактильными средствами)	К, О, С	Установка поручней	Ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет				
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О,Г,У) ВНД-И(К,С)	Ремонт Нанесение тактильных средств информации

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: При входе в спортивный зал, столовую для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках использовать подъемник, адаптация дверного проема

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда
МБОУ «Школа №37» ул. Южное Шоссе, дом 49А

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант II – места приложения труда		-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МБОУ « Школа № 37» ул. Южное Шоссе, дом 49А

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
Жилые помещения	-	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ «Школа №37» ул. Южное Шоссе, дом 49А
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Дверной проем не соответствует требованиям, туалетная кабина требует переоборудования. Умывальники не оборудованы поручнями. Отсутствует кнопка вызова. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.3.3)	К, О, С	Переоборудование туалетной комнаты, адаптация дверного проема.	Ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	Ширина дверей меньше 0,9 м. Высота порогов перед дверью не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012	К, О, С	Устранение порогов	Ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И (К,С) ДУ-И (О,Г, У)	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБОУ «Школа № 37» ул. Южное Шоссе, дом 49А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	Отсутствие информационных указателей. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	Все	Укомплектование информационными указателями и схемами здания.	Установка
6.2	Акустические средства	нет				
6.3	Тактильные средства	нет	Отсутствуют тактильные средства информации. Нарушение СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 52875	С	Установка тактильных средств информации.	Ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
Системы информации на объекте	ДУ-В	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установка тактильных и визуальных средств информации.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
Директор МБОУ «Школа № 37»
Власова А.В.
20 01 г.



**АНКЕТА
(информация об объекте инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 37»
- 1.2. Адрес объекта: 603083, г. Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, дом 49А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 5978,1 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта - не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2021г. капитального – нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 37», МБОУ «Школа № 37»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 603083, г. Нижний Новгород, ул. Южное Шоссе, дом 49А
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: город Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, дом 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; заболевание органов дыхания; эндокринное заболевание; заболевание крови
- 2.6 Плановая мощность: 850
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 240м

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые с таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюр на тротуаре с ул. Южное Шоссе к школе, между домом ул. Автомеханическая дом 11Б и школой, сужение тротуара между домами ул. Южное Шоссе дом 49 и ул. Автомеханическая дом 11Б)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организация въездов на тротуары. Нанесение тактильной направляющей полосы.
2	Вход (входы) в здание	Организация пандусов на крыльце запасного выхода. Пандус длиной не более 9,0 м с максимальным углом наклона не круче 1:20, оснащенный колесоотбойниками высотой 0,05 м и двухсторонними двойными непрерывными поручнями с закругленными концами. Прочные, надежно закрепленные поручни круглого сечения диаметром не менее 0,3 м должны располагаться на высоте 0,9 м и 0,7 м и быть длиннее пандуса как минимум на 0,3 м. Входные двери шириной не менее 0,9 м, без порогов, ручки дверей должны располагаться не выше 1,1 м от пола
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Коридорные двери шириной не менее 0,9 м, без порогов, ручки дверей должны располагаться не выше 1,1 м и не ниже 0,85 м от пола

4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Двери учебных кабинетов шириной не менее 0,9 м без порогов ручки дверей должны располагаться не выше 1,1 м от пола
5	Санитарно-гигиенические помещения	Туалетная кабина размером 1,65м х 1,8м в общем санитарно-гигиеническом помещении 1 этажа Откидные опорные поручни рядом с унитазом, раковиной. Унитаз, имеющий опору для спины. Не менее 1 раковины расположено на высоте не выше 1,1 м от пола. Двери шириной не менее 0,9 м без порогов, ручки дверей должны располагаться не выше 1,1 м от пола.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Дублирование информации с информационных стендов на высоте 1,1 м от пола.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация въездов на тротуары и регулирования пешеходных переходов (установка светофоров со звуковой сигнализацией и таймером времени)
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности Нижегородской области согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Школа № 37»

Власова А.В.

2016 г.

Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории); Дети в возрасте с 6,0 до 18 лет. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): все.

2. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов с использованием показателей (п.11 порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи от 9 ноября 2015 года № 1309)

Основные показатели доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов	0
2	удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию	0
3	удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов	0
4	удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на	0 0

	которых имеются: -выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;	
	-сменные кресла-коляски;	0
	-адаптированные лифты;	0
	-поручни;	0
	-пандусы;	1
	-подъемные платформы (аппарели);	0
	-раздвижные двери;	0
	-доступные входные группы;	0
	-доступные санитарно-гигиенические помещения;	0
	-достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги	0
5	удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования.	0
6	удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования.	100

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов с использованием показателей (п.12 порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи от 9 ноября 2015 года № 1309)

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	0
2	удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	0
3	доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам,	3%


	связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования	
4	удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	0
5	удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	0
6	доля педагогических работников образовательной организации, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников образовательной организации	0
7	доля детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста	0
8	доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста	0
9	доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста	0
10	удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	100

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации


№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие, с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
	Предлагаемые управленческие решения (с учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006г.): - по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности существующего объекта и предоставляемых услуг с учетом потребностей инвалидов	
1	Проведение переподготовки кадров с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика. с целью обеспечения предоставления услуг тьютора.	2025

2	Устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2030
3	Приобретение сменных кресел-колясок	2030
4	Установка поручей	2025
5	Установка раздвижных дверей	2027
6	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	2023
	Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации, зрительной информацией	2026
<p>Предлагаемые управленческие решения (с учетом положений об обеспечении разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.): - по определению мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его капитального и текущего ремонта, реконструкции, модернизации, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов</p>		
1	Проведение проектных работ необходимых для приведения объекта в соответствие требованиям законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов	2025
2	Установка доступных входных групп	2027
3	Установка подъемной платформы (аппарелей) пандусов	2029
4	Оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений	2028
5	Приобретение оборудования и носителей информации необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.	2026
<p>Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов</p>		
1	Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2020
2	Установка в одном из помещений предназначенных для проведения массовых мероприятий индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2025


План 1 этажа.




План 2 этажа.



План 3 этажа.



План 4 этажа.



АВТОЗАВОДСКИЙ

Район, г. Нижний Новгород МБОУ «Школа № 37»

